




3 Oberbau – Bushaltestelle in Beton

3.36 Bewegungsfuge beim Randabschluss

Schnitt



Detail A

